

Sickenvarianten MB-ET-0054-71 + MB-ET-0054-72



Aufgrund der Feststellung dass Ponton Coupé und Cabrio oftmals verschiedene Varianten des hinteren Sickenverlaufs aufweisen, haben wir nun beide Varianten im Programm. Es war uns nicht möglich, eindeutig festzulegen welche Variante "ab Werk" gültig war. Im Gegenteil, wir hatten rostfreie Fahrzeuge mit und ohne Gegenschwung in Restaurierung. Ein in den 70er und 80er Jahren auf dem Markt befindliches Reparaturblech hatte den Gegenschwung, kann aber als Reparaturblech auch von der Werksausführung abweichen. Insofern entscheiden Sie, bzw. wenn nur eine Seite repariert wird, orientieren Sie sich an der Gegenseite.

Bitte bei Bestellung im Bemerkungsfeld angeben, wenn Sie die gerade Variante benötigen. Bestell-Standard ist die geschwungene Variante.

